



MIELEŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

76- 032 Mielno ul. Słoneczna 9
e-mail: biuro@mosir-mielno.pl

tel. (94) 3189362, (94) 3189720
tel. (94) 3189340

S P R A W O Z D A N I E **Z P R Z E B I E G U S E Z O N U L E T N I E G O** **2 0 2 6 R O K U**

Mielno – październik 2026 r.

WSTĘP

Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie jest jednostką budżetową Gminy Mielno, której podstawowym zadaniem jest realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku, utrzymaniem terenów zieleni, zarządzaniem powierzonym majątkiem, utrzymaniem pasa technicznego brzegu morskiego, organizowaniem i prowadzeniem kąpielisk, utrzymaniem dróg oraz wykonywaniem innych zadań zleconych przez Gminę Mielno.

W okresie sezonu letniego zakres prac realizowanych przez Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji ulega znacznemu zwiększeniu. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu liczby osób przebywających na terenie Gminy Mielno, zwiększonego natężenia ruchu samochodowego i pieszego, intensywnego użytkowania plaż, kąpielisk, terenów rekreacyjnych, dróg, promenad i pozostałej infrastruktury publicznej.

Celem prowadzonych działań było zapewnienie mieszkańcom oraz turystom odpowiednich warunków do wypoczynku, utrzymanie estetyki miejscowości, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników terenów publicznych oraz sprawne funkcjonowanie infrastruktury komunalnej w okresie największego natężenia ruchu turystycznego.

1. Przygotowanie Gminy Mielno do sezonu letniego 2026

Przygotowanie Gminy Mielno do sezonu letniego 2026 wymagało przeprowadzenia szeregu prac organizacyjnych, porządkowych, technicznych i konserwacyjnych, których celem było zapewnienie właściwego przygotowania przestrzeni publicznej, plaż, terenów rekreacyjnych oraz infrastruktury komunalnej do zwiększonego ruchu turystycznego.

Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie, w ramach powierzonych zadań, prowadził działania związane z utrzymaniem czystości i porządku, przygotowaniem plaż i zejść na plażę, utrzymaniem infrastruktury plażowej, przygotowaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych, a także przeglądami technicznymi, naprawami i konserwacją wyposażenia.

A. Plaża

Prace porządkowe na plaży w sezonie letnim 2026 prowadzone były od 1 lipca do 15 września 2026 r.

W miejscowościach Mielno, Sarbinowo i Chłopy prace porządkowe na plaży prowadzone były w systemie dwu i tryzmianowym, w godzinach od 4:00, 15:00 i 19:00. Organizacja pracy w systemie zmianowym pozwalała na bieżące utrzymanie czystości plaż w okresie największego natężenia ruchu turystycznego.

Na plaży rozstawiono około 1500 stelaży z workami na odpady, które były regularnie opróżniane

Pracownicy w ramach codziennych prac wykonywali ręczne zbieranie odpadów i zanieczyszczeń, opróżnianie stelaży z workami oraz bieżące porządkowanie plaży. Prace porządkowe obejmowały również tereny przylegające do plaży, w tym promenady, tereny leśne oraz okolice brzegów jeziora.

W sezonie letnim 2026 maszyna do mechanicznego czyszczenia plaży nie była wykorzystywana z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, które nie pozwalały na jej efektywne zastosowanie.

B. Tereny ogólnodostępne (drogi gminne i powiatowe)

Przygotowanie dróg, chodników i pozostałych terenów ogólnodostępnych do sezonu letniego obejmowało kompleksowe prace porządkowe oraz bieżące utrzymanie infrastruktury.

Po zakończeniu okresu zimowego prowadzono przede wszystkim zmiatanie dróg i chodników, usuwanie piasku, zanieczyszczeń oraz pozostałości po zimowym utrzymaniu nawierzchni. Jednocześnie prowadzono bieżące kontrole stanu nawierzchni oraz usuwano

zauważone uszkodzenia, w szczególności ubytki i zapadnięcia w chodnikach oraz inne elementy mogące wpływać na bezpieczeństwo użytkowników.

Sprzątanie dróg i chodników przy wykorzystaniu zamiatarek prowadzone było od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 3:00 do 11:00. Wczesne godziny rozpoczęcia prac wynikały ze wzmożonego ruchu pieszych i samochodów w okresie sezonu letniego. Pozwalało to na wykonanie zasadniczych prac porządkowych przed największym natężeniem ruchu w ciągu dnia.

Do utrzymania czystości dróg i chodników wykorzystywano następujący sprzęt:

- zamiatarkę chodnikową Kärcher – rok produkcji 2021,
- zamiatarkę chodnikową Johnston CN 200 – rok produkcji 2010,
- zamiatarkę 146,9 Johnston VT651 – rok produkcji 2016.

Oprócz zamykania prowadzono bieżące oczyszczanie terenów ogólnodostępnych, w tym parkingów, ciągów pieszych, rejonów promenad oraz miejsc szczególnie intensywnie użytkowanych przez mieszkańców i turystów.

W sezonie letnim wywóz nieczystości stałych prowadzony był od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 5:00 do 23:00, w systemie dwuzmianowym.

Organizacja pracy w dwóch zmianach pozwalała na bieżące opróżnianie pojemników oraz odbiór odpadów z terenów intensywnie użytkowanych w okresie sezonu turystycznego.

Do realizacji zadań związanych z wywozem nieczystości wykorzystywano pięć śmieciarek:

- śmieciarkę DAF – pojemność 18 m³,
- śmieciarkę IVECO – pojemność 2 m³,
- śmieciarkę VOLVO – pojemność 16 m³, rok produkcji 1990,
- śmieciarkę MERCEDES – pojemność 26 m³,
- śmieciarkę ISUZU – pojemność 2 m³.

Systematyczny odbiór odpadów był szczególnie istotny w okresie zwiększonego ruchu turystycznego, kiedy ilość odpadów powstających na terenach ogólnodostępnych znacząco wzrastała.

Wywóz nieczystości stałych od czerwca do sierpnia 2026 r. w latach:

Wywóz nieczystości	2024 r./t	2025 r./ t	2026 r./t
Plaża	202,34	152,62	146,90
Ulica	229,00	230,58	221,92
Razem	431,34	383,20	368,82

W okresie przygotowania do sezonu oraz w trakcie jego trwania prowadzono bieżące naprawy i interwencje związane z uszkodzeniami infrastruktury. Szczególną uwagę zwracano na uszkodzenia powstałe w wyniku intensywnego użytkowania, aktów wandalizmu oraz oddziaływania warunków atmosferycznych.

Naprawy wykonywano na bieżąco, w miarę pojawiania się zgłoszeń i stwierdzania uszkodzeń, tak aby możliwie szybko przywracać właściwy stan techniczny infrastruktury.

Do najczęściej występujących uszkodzeń i interwencji należały:

- wyrwane znaki drogowe – około **280 interwencji**,
- wyrwane ławki – około **61 interwencji**,
- wyrwane słupki parkingowe – około **68 interwencji**,
- uszkodzone wieże ratownicze – **1 sztuki**,
- uszkodzone kosze uliczne – około **91 interwencji**,
- uszkodzenia zejść na plażę oraz infrastruktury plażowej – około **38 interwencji**,
- przewrócone szalety TOI TOI – około **62 interwencji**,
- uszkodzenia regulaminów i tablic na kąpieliskach – około **16 interwencji**,
- uszkodzenia drewnianych podestów dla osób z niepełnosprawnościami na plażach – około **30 interwencji**,
- zniszczone koła życia – **6 interwencji**,
- przekręcone lub przestawione znaki drogowe,
- uzupełnianie znaków drogowych wykreconych lub usuniętych.

W przypadku uszkodzeń infrastruktury podejmowano działania mające na celu jej zabezpieczenie, naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów. Priorytetem było przywrócenie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom.

Tak duża liczba bieżących interwencji wymagała stałej gotowości ekipy technicznej oraz szybkiego reagowania na zgłoszenia pojawiające się w trakcie sezonu.

C. Zieleń miejska

W okresie przygotowania do sezonu letniego oraz w trakcie jego trwania prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej prowadzone były systematycznie, zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.

Do bieżącego utrzymania terenów zielonych wyznaczone zostały 3 osoby, które zajmowały się w szczególności pielęgnacją rabat, skwerów, donic, trawników, drzew i krzewów oraz wykonywaniem prac porządkowych na terenach zielonych.

Prace związane z przygotowaniem zieleni do sezonu rozpoczęto już we wczesnym okresie wiosennym. Obejmowały one przygotowanie rabat i donic, przygotowanie podłoża, sadzenie roślin, pielęgnację istniejącej roślinności oraz bieżące uzupełnianie nasadzeń. Zieleń miejska stanowi istotny element przestrzeni publicznej Gminy Mielno. Szczególnie znaczenie miały rabaty kwiatowe, donice i nasadzenia znajdujące się w miejscach reprezentacyjnych oraz w rejonach intensywnie użytkowanych przez mieszkańców i turystów. Ich utrzymanie wpływało na estetykę miejscowości oraz atrakcyjność przestrzeni publicznej.

W okresie przygotowania do sezonu na rabaty, skwery i do donic zakupiono łącznie 12 117 sztuk roślin.

Zakupione rośliny zostały przeznaczone do poszczególnych miejscowości w następujących ilościach:

- **Gąski** – 1 144 szt.,
- **Sarbinowo** – 1 314 szt.,
- **Chłopy** – 476 szt.,
- **Mielenko** – 138 szt.,
- **Mielno** – 6 115 szt.,
- **Unieście** – 2 930 szt.

Największa liczba roślin została przeznaczona na tereny Mielna, gdzie znajduje się największa liczba rabat, skwerów, donic oraz terenów reprezentacyjnych wymagających systematycznej pielęgnacji.

W trakcie sezonu prowadzono bieżącą pielęgnację nasadzeń, obejmującą podlewanie, odchwaszczanie, usuwanie uschniętych i uszkodzonych części roślin oraz uzupełnianie roślinności w miejscach, w których wystąpiły ubytki.

W okresie posezonowym trzeba będzie uzupełnić nasadzenia zniszczone, połamane lub uschnięte w trakcie sezonu.

Prace związane z utrzymaniem zieleni były prowadzone na bieżąco przez cały sezon, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc o największym natężeniu ruchu turystycznego. Ich celem było zachowanie estetycznego wyglądu rabat, skwerów i donic oraz utrzymanie właściwego stanu roślinności w przestrzeni publicznej.

2. Przygotowanie i zabezpieczenie kąpielisk

Przygotowanie kąpielisk do sezonu 2026 rozpoczęto z odpowiednim wyprzedzeniem, obejmującym przygotowanie wymaganej dokumentacji oraz organizację zaplecza technicznego i ratowniczego.

Organizacja zabezpieczenia kąpielisk została dostosowana do ich lokalizacji, wielkości oraz przewidywanego natężenia ruchu turystycznego.

A. Kąpieliska

W sezonie letnim 2026 funkcjonowały następujące kąpieliska:

- **Mielno** – 9 stanowisk,
- **Mielenko** – 2 stanowiska,
- **Chłopy** – 2 stanowiska,
- **Sarbinowo** – 4 stanowiska,
- **Gąski** – 2 stanowiska.

Łącznie na terenie kąpielisk funkcjonowało 19 stanowisk ratowniczych oraz 1 stanowisko główne – wieża dowodzenia.

Przed rozpoczęciem sezonu przygotowano infrastrukturę poszczególnych kąpielisk, w tym wieże ratownicze, oznakowanie granic kąpielisk, sprzęt ratowniczy i medyczny oraz wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stanowisk ratowniczych.

B. Okres funkcjonowania kąpielisk

Sezon letni na kąpieliskach Gminy Mielno trwał od 27 czerwca (sobota) do 30 sierpnia 2026 r. (niedziela)

Ratownicy pełnili dyżury w godzinach od 9:30 do 17:30.

W sezonie letnim zatrudniono:

- lipiec – 80 ratowników,
- sierpień – 80 ratowników.

Ratownicy prowadzili stałą obserwację obszarów wodnych objętych zabezpieczeniem, monitorując zachowanie osób korzystających z kąpielisk oraz aktualne warunki panujące na wodzie. Reagowali na sytuacje mogące powodować zagrożenie oraz podejmowali działania w przypadku konieczności udzielenia pomocy osobom korzystającym z kąpielisk.

Do zadań ratowników należało również reagowanie na osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa, przekraczające wyznaczone granice kąpieliska lub podejmujące zachowania mogące stwarzać zagrożenie dla siebie albo innych osób. Zwracali szczególną uwagę na osoby korzystające z wody w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa, w tym na osoby wpływające poza wyznaczony obszar kąpieliska, nurkujące lub skaczące do wody w miejscach niedozwolonych.

Ratownicy reagowali również na sytuacje związane z niewłaściwym korzystaniem z materacy, dmuchanych zabawek i innych przedmiotów znajdujących się w wodzie, jeżeli ich używanie mogło utrudniać obserwację osób kąpiących się lub stwarzać zagrożenie dla innych użytkowników kąpieliska.

W ramach codziennego zabezpieczenia ratownicy monitorowali również sytuacje związane z zagubieniem dzieci, udzielali pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, a w razie potrzeby wzywali pogotowie ratunkowe oraz inne właściwe służby. Współpracowali z punktem dowodzenia, Policją, Strażą Miejską oraz innymi służbami w sytuacjach wymagających dodatkowego wsparcia.

Istotnym elementem pracy ratowników było również prowadzenie działań profilaktycznych – zwracanie uwagi osobom korzystającym z kąpieliska na występujące zagrożenia, przypominanie o zasadach bezpiecznego zachowania oraz podejmowanie działań mających na celu zapobieganie wypadkom i sytuacjom niebezpiecznym.

Ratownicy sprawowali także bieżący nadzór nad stanem bezpieczeństwa kąpieliska, reagując na zmieniające się warunki atmosferyczne i warunki panujące na morzu oraz przekazując informacje o zagrożeniach do punktu dowodzenia.

Punkt dowodzenia podawał codzienne komunikaty pogodowe oraz informacje o aktualnych warunkach panujących na plaży i morzu. Za pośrednictwem nagłośnienia informowano plażowiczów o występujących zagrożeniach, zasadach bezpiecznego korzystania z kąpieliska, konieczności przestrzegania regulaminu kąpieliska oraz stosowania się do poleceń ratowników.

Przekazywano również komunikaty dotyczące silnego wiatru, wysokiej fali i nagłych zmian warunków atmosferycznych, a w razie potrzeby informowano o zakazie kąpieli oraz konieczności opuszczenia wody. Komunikaty obejmowały także przypomnienia dotyczące

zakazu wprowadzania psów na wyznaczone obszary kąpieliska, zakazu korzystania ze sprzętu wodnego w miejscach niedozwolonych, zakazu wchodzenia do wody poza wyznaczonym obszarem kąpieliska oraz konieczności zapewnienia dzieciom właściwej opieki.

Za pośrednictwem punktu dowodzenia przekazywano także komunikaty dotyczące zagubionych dzieci oraz inne informacje związane z bieżącym zapewnieniem bezpieczeństwa osób korzystających z plaży i kąpieliska.

C. Wypożyczenie ratowników i stanowisk ratowniczych

W ramach przygotowania do sezonu poszczególne stanowiska wyposażono w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczych oraz udzielania pierwszej pomocy. Ratownicy mieli do dyspozycji m.in. sprzęt do podejmowania osób z wody, boje i pasy ratownicze, zasobniki, łódzie wiosłowe, skuter ratowniczy oraz wyposażenie medyczne. Na stanowiskach znajdowały się również środki umożliwiające udzielanie pierwszej pomocy oraz prowadzenie działań w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji. Istotnym elementem zabezpieczenia była również możliwość współpracy z innymi służbami, w szczególności Policją i Strażą Miejską, a w sytuacjach wymagających pomocy medycznej – z zespołami ratownictwa medycznego.

LISTA DEFIBRYLATORÓW NA KĄPIELISKACH

Lp.	Rodzaj urządzenia	Lokalizacja	Czas dostępu
1.	AED DEFIBRYLATOR	Gąski plaża przy ul. Latarników	9:30-17:30
2.	AED DEFIBRYLATOR - 2025	Gąski plaża przy ul. Morskiej	9:30-17:30
3.	AED DEFIBRYLATOR	Sarbinowo plaża przy ul. Nadmorskiej (pętla autobusowa)	9:30-17:30
4.	AED DEFIBRYLATOR - 2025	Sarbinowo na wysokości ul. Plażowej	9:30-17:30
5.	AED DEFIBRYLATOR - 2025	Sarbinowo przy ul. Leśnej	9:30-17:30
6.	AED DEFIBRYLATOR	Chłopy plaża przy ul. Portowej	9:30-17:30
7.	AED DEFIBRYLATOR	Mielenko plaża przy ul. Brzozowej	9:30-17:30
8.	AED DEFIBRYLATOR	Mielno plaża przy ul. Kościuszki	9:30-17:30
9.	AED DEFIBRYLATOR -2025	Mielno plaża przy ul. Piastów	9:30-17:30
10.	AED DEFIBRYLATOR	Mielno plaża przy ul. Orła Białego	9:30-17:30
11.	AED DEFIBRYLATOR -2025	Mielno plaża przy ul. Słoneczna	9:30-17:30
12.	AED DEFIBRYLATOR	Mielno plaża przy ul. Morskiej	9:30-17:30

D. Działania ratownicze

W sezonie letnim 2026 ratownicy wodni MOSiR podejmowali działania związane z udzielaniem pomocy osobom korzystającym z plaży i kąpielisk.

Łącznie odnotowano **177 interwencji i działań ratowniczych**.

Szczegółowy wykaz przedstawiał się następująco:

➤ bez sprzętu	- 0
➤ boja SP/pas ratowniczy	- 12
➤ zasobnik	- 1
➤ Łódź wiosłowa	- 10
➤ Skuter ratowniczy	- 4
➤ Opatrunek	- 77
➤ BLS	- 0
➤ R-ka	- 6
➤ Śmigłowiec LPR	- 0
➤ Zagubione dzieci	- 61
➤ Policja, Straż Miejska	- 4
➤ Inne akcje	- 2

Największą liczbę stanowiły działania związane z udzielaniem pomocy i opatrywaniem osób poszkodowanych – 77 przypadków, a także interwencje związane z zagubionymi dziećmi – 61 przypadków.

Ratownicy podejmowali również działania z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego, w tym łodzi wiosłowych i skutera ratowniczego. W 10 przypadkach wykorzystano łódź wiosłową, natomiast w 4 przypadkach skuter ratowniczy.

W sześciu przypadkach konieczne było wezwanie zespołu ratownictwa medycznego, natomiast w czterech przypadkach interwencje wymagały współpracy z Policją lub Strażą Miejską.

Istotną część działań ratowników stanowiło reagowanie na przypadki zagubienia dzieci na plaży.

W sezonie letnim odnotowano 61 przypadków zagubionych dzieci. W takich sytuacjach ratownicy podejmowali działania mające na celu szybkie odnalezienie dziecka oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa do czasu przekazania rodzicom lub opiekunom.

Duża liczba tego rodzaju interwencji pokazuje, jak istotna była stała obserwacja plaży i współpraca pomiędzy poszczególnymi stanowiskami ratowniczymi.

W przypadku zdarzeń wymagających dodatkowego zabezpieczenia ratownicy współpracowali z Policją, Strażą Miejską oraz zespołami ratownictwa medycznego.

Współpraca obejmowała przede wszystkim sytuacje związane z zagrożeniem zdrowia lub życia, koniecznością udzielenia pomocy medycznej, zagubieniem dzieci oraz zdarzeniami wymagającymi interwencji służb porządkowych.

W sezonie letnim 2026 na terenie Gminy Mielno odnotowano jeden zgon na plaży niestrzeżonej w Gąskach.

Do zdarzenia doszło około godziny 5:00 rano. 67-letni mężczyzna, podczas pływania, doznał zawału serca.

Zdarzenie miało miejsce poza godzinami funkcjonowania strzeżonych kąpielisk i na plaży niestrzeżonej.

E. Podsumowanie zabezpieczenia kąpielisk

Przygotowanie i zabezpieczenie kąpielisk w sezonie letnim 2026 wymagało zapewnienia odpowiedniej liczby ratowników, przygotowania stanowisk ratowniczych, wyposażenia ich w niezbędny sprzęt oraz zapewnienia sprawnej organizacji pracy.

Stała obecność ratowników w godzinach funkcjonowania kąpielisk, bieżąca obserwacja obszarów wodnych oraz możliwość szybkiego wykorzystania sprzętu ratowniczego pozwalały na podejmowanie działań w sytuacjach zagrożenia.

W sezonie letnim 2026 ratownicy wodni MOSiR podjęli łącznie 177 interwencji, udzielając pomocy osobom korzystającym z kąpielisk i plaży oraz współpracując w niezbędnych przypadkach z innymi służbami.

W sezonie letnim 2026 ratownicy wodni MOSiR podejmowali również interwencje poza godzinami funkcjonowania strzeżonych kąpielisk, tj. po godzinie 17:30.

W tym roku odnotowano 2 takie akcje, co stanowiło znacznie mniejszą liczbę w porównaniu z poprzednimi sezonami.

Pomimo zakończenia dyżuru na strzeżonych kąpieliskach ratownicy reagowali na sytuacje wymagające pomocy, podejmując działania w ramach posiadanych możliwości i dostępnych środków.

3. Strefa Płatnego Parkowania

Mieleski Ośrodek Sportu i Rekreacji administrował Strefą Płatnego Parkowania (SPP) usytuowaną na terenie Gminy Mielno. W ramach struktury strefy zlokalizowanych było w tym roku 32 parkomatów (19 w Mielnie, 13 w Sarbinowie).

Analiza finansowa strefy Płatnego Parkowania

Strefa Płatnego Parkowania w Mielnie i Sarbinowie była czynna od 1 czerwca do 15 września w godzinach od 8:00 do 24:00, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Łącznie zatrudnionych było trzech inkasentów parkingowych (dwóch w Mielnie, jeden w Sarbinowie), którzy sprawdzali pojazdy pod kątem ważności biletów (wystawiono 716 wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego lub nieważny bilet parkingowy), sprawdzali czy wszystkie parkomaty są sprawne oraz czy wszystkie znaki i regulaminy są widoczne i czytelne.

Od 1 czerwca do 30 września przychody ze Strefy Płatnego Parkowania wyglądają następująco:

Nazwa płatności	Kwota w 2026 r.	Kwota w 2025 r.
Płatności gotówką	185 025,30	206.376,70
Płatności kartą	635 600,50	549.492,50
Płatności aplikacjami parkingowymi	82 167,00	68.161,05
Wpływy z wezwań oraz upomnień	91 796,53	62.942,36
Wpływy z wydanych abonamentów	29 970,00	30.390,00
Razem	1 024.559,33	917 362,61

Łącznie jest to 1.024.559,33 złotych, kwota ta może jeszcze wzrosnąć, ponieważ cały czas otrzymujemy odpowiedzi z danymi kierowców z CEPiKu i wysyłamy upomnienia do kierowców za nieuiszczenie opłaty za wystawione wezwania.

Utworzenie Strefy Płatnego Parkowania w znacznym stopniu reguluje wzmożony postój pojazdów w okresie sezonu letniego. Strefa spełnia swoje zadanie, a zgromadzone środki finansowe wspierają budżet Gminy.

4. Działalność handlowa i rekreacyjna

W sezonie letnim 2026 roku na terenach nadmorskich Gminy Mielno funkcjonowały punkty prowadzące działalność handlową, gastronomiczną, sportową i rekreacyjną. Działalność prowadzona była w wyznaczonych lokalizacjach, głównie na terenach plażowych i obejmowała m.in. wypożyczalnie sprzętu plażowego, sprzęt pływający i sportowo-

rekreacyjny, punkty handlowe, wózki gastronomiczno-handlowe oraz działalność animacyjno-rozrywkową.

Gąski

W Gąskach funkcjonował:

- punkt prowadzący działalność animacyjno-rozrywkową przy ul. Wydmowej.

Sarbinowo

W Sarbinowie funkcjonowały:

- wypożyczalnia sprzętu plażowego przy pętli autobusowej,
- punkt ze sprzętem pływającym na plaży przy pętli autobusowej,
- punkt ze sprzętem sportowo-rekreacyjnym na plaży przy pętli autobusowej,
- wózki gastronomiczno-handlowe z hot-dogami – 4 lokalizacje na plaży: przy zachodnim końcu promenady, na wysokości ul. Nadmorskiej 104, przy pętli autobusowej oraz przy ul. Leśnej przy zjeździe technicznym,
- punkt handlowy na plaży przy zjeździe technicznym przy ul. Leśnej,
- działalność animacyjno-rozrywkowa w 2 lokalizacjach.

Chłopy

W Chłopach funkcjonowały:

- wózek gastronomiczno-handlowy z hot-dogami na plaży przy przepompowni przy ul. Kapitańskiej,
- punkt handlowy na plaży przy przepompowni przy ul. Kapitańskiej,
- punkt ze sprzętem pływającym na plaży przy przepompowni przy ul. Kapitańskiej,
- punkt ze sprzętem sportowo-rekreacyjnym na plaży przy przepompowni przy ul. Kapitańskiej.

Mielenko

W Mielenku funkcjonowały:

- wózki gastronomiczno-handlowe na plaży w 2 lokalizacjach – przy ul. Brzozowej oraz przy ul. Plażowej.

Mielno

W Mielnie funkcjonowały:

- wypożyczalnie sprzętu plażowego – 4 lokalizacje na plaży: przy ul. 1-go Maja, ul. Pionierów, ul. Słonecznej oraz ul. Morskiej,
- punkt sportowo-handlowy obejmujący sprzęt sportowo-rekreacyjny, sprzęt plażowy, sprzęt pływający oraz punkt handlowy,
- działalność animacyjno-rozrywkowa na plaży przy ul. Orła Białego,
- punkt ze sprzętem sportowo-rekreacyjnym na wschód od ul. Morskiej,
- wózki gastronomiczno-handlowe – 2 lokalizacje na plaży: przy ul. Słonecznej oraz przy ul. Morskiej,
- punkty handlowe – 4 lokalizacje na plaży: przy ul. Wojska Polskiego, ul. Piastów, ul. Mickiewicza oraz przy ul. Maczka.

Rozmieszczenie punktów handlowych, gastronomicznych i rekreacyjnych pozwalało na prowadzenie działalności usługowej w najbardziej uczęszczanych rejonach nadmorskich, przy jednoczesnym wykorzystaniu wyznaczonych lokalizacji na terenach gminnych.

5. Toalety oraz kabiny sanitarne

Toalety stacjonarne

Na terenie Gminy Mielno zlokalizowano stałe sanitariaty publiczne czynne w sezonie letnim w następujących miejscowościach:

1. Gąski ul. Latarników,
2. Sarbinowo przy ul. Nadmorskiej przy pętli autobusowej,
3. Sarbinowo przy ul. Nadmorskiej na działce nr 181,
4. Chłopy przy ul. Portowej,
5. Mielenko przy ul. Plażowej,
6. Mielno przy ul. Lechitów (Centrum przesiadkowe),
7. Mielno ul. Nadbrzeżna,
8. Mielno ul. Wojska Polskiego,
9. Mielno ul. Piastów,
10. Mielno ul. Orła Białego,
11. Mielno ul. Słoneczna,
12. Mielno ul. Morska

Wszystkie szalety zostały wyposażone w elektroniczne bramki wejściowe umożliwiające wstęp do szaletu po uiszczeniu opłaty pieniężnej lub kartą płatniczą. Taki system obsługi umożliwił wydłużenie okresu ich funkcjonowania.

Toalety przenośne WC Tron

Toalety przenośne to kluczowy element infrastruktury – zwłaszcza tam, gdzie nie sięga sieć kanalizacyjna lub gdzie nagły napływ turystów przerasta możliwości stacjonarnych toalet.

Kabiny stawiane są na gruncie utwardzonym, w miejscu, gdzie jest swobodny dojazd dla samochodu asenizacyjnego (ciężarówka ok. 3,5–7,5 tony).

W sezonie letnim 2026 roku ustawiliśmy 53 szt. toalet przenośnych, z których większość była serwisowana (czyszczona) 7 razy w tygodniu w okresie letnim.

Kabiny sanitarne zlokalizowane były w następujących miejscach:

GĄSKI:

- 1) Ostatnie wejście na plażę w Gminie Mielno za ul. Klifową – 1 szt.,
- 2) Przy ul. Nadbrzeżnej na wysokości OW Aga – 1 szt.
- 3) Wejście na plażę przy ul. Wydmowej – 1 szt.
- 4) Wejście na plażę ul. Morskiej – 1 szt.
- 5) Wejście na plażę przy ul. Turystycznej – 1 szt.
- 6) Wejście na plażę na skrzyżowaniu ul. Fatimskiej i ul. Nadbrzeżnej – 1 szt.
- 7) Przy ul. Piaskowej – 1 szt.
- 8) Przystanek rowerowy przy ul. Nadbrzeżnej – 1 szt.
- 9) Rondo przy ul. Latarników – 1 szt. (do końca czerwca)
- 10) Przy boisku Orlik – 1 szt.

SARBINOWO:

- 1) Wejście na plażę dla niepełnosprawnych (żółte przejście) przy ul. Nadmorskiej (pomiędzy ul. Wydmową i ul. Plażową) – 1 szt. (do czasu otwarcia szaletu)
- 2) Wejście na plażę przy zachodnim końcu promenady (za Babcią Maliną) – 3 szt.
- 3) Parking przy ul. Południowej na wysokości ul. Młyńskiej – 1 szt.
- 4) Parking przy ul. Południowej na wysokości ul. Wczasowej – 1 szt.
- 5) Przy ul. Nadmorskiej na wysokości cmentarza – 1 szt.
- 6) Zjazd techniczny na plażę przy ul. Leśnej – 2 szt.
- 7) Przystanek rowerowy przy ul. Leśnej – 1 szt.

- 8) Przejście na plażę przy ul. Leśnej na wysokości ul. Długiej (w lesie) – 1 szt.
- 9) Przejście na plażę przy ul. Leśnej pomiędzy ul. Długą i ul. Rumiankową (w lesie) – 1 szt.
- 10) Przejście na plażę przy ul. Leśnej na wysokości ul. Rumiankowej (w lesie) – 1 szt.

CHŁOPY:

- 1) Siłownia na powietrzu przy ul. Morskiej – 1 szt.
- 2) Przy ul. Kapitańskiej przy lesie w stronę Sarbinowa – 1 szt.
- 3) Wejście na plażę przy moło – 1 szt.
- 4) Przejście na plażę od ul. Kapitańskiej przy przepompowni – 2 szt.
- 5) Przystanek przy ul. Bosmańskiej – 1 szt.
- 6) Przy 16 południku – 1 szt.

MIELENKO:

- 1) Ścieżka rowerowa w lesie przy ul. Brzozowej – 1 szt.
- 2) Wejście na plażę przy ul. Brzozowej – 2 szt.
- 3) Plac sportowo-rekreacyjny przy ul. Lipowej i ul. Brzozowej – 1 szt.

MIELNO:

- 1) Parking przy cmentarzu przy ul. Kościelnej – 1 szt.
- 2) Parking przy kościele przy ul. Kościelnej – 1 szt.
- 3) Przejście na plażę od ul. Kościelnej przy grodzisku – 1 szt.
- 4) Wjazd na ścieżkę rowerową w lesie przy ul. 1-go Maja – 1 szt.
- 5) Parking przy hali sportowej przy ul. Lechitów – 1 szt.
- 6) Park przy ul. Żeromskiego – 1 szt.
- 7) Stacja rowerowa przy jeziorze na wysokości ul. Orła Białego – 1 szt.
- 8) Wejście na plażę przy ul. Chmielnej – 1 szt.
- 9) Wejście na plażę przy ul. Mickiewicza – 1 szt.
- 10) Wejście na plażę przy OW Krokus – 1 szt.
- 11) Przy CUS ul. Rybacka – 1 szt.
- 12) Wejście na plażę od ul. Maczka (WDW) – 3 szt.
- 13) Wejście na plażę przy pętli przy ul. Maczka i ul. Suriana – 1 szt.
- 14) Wejście na plażę przy ul. Maczka UM-6 – 1 szt.
- 15) Plac przy ul. Maczka i ul. Saperów – 1 szt.
- 16) Przystanek miejski przy ul. Pontonierów – 1 szt.

17) Przystanek przy kanale Jamneńskim – 1 szt.

6. Podsumowanie

Sezon letni 2026 był okresem intensywnej pracy Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie związanej z przygotowaniem i bieżącym utrzymaniem plaż, kąpielisk, terenów zielonych, obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz przestrzeni publicznej Gminy Mielno.

Przed sezonem wykonano liczne prace remontowe, naprawcze, porządkowe i pielęgnacyjne, natomiast w trakcie sezonu prowadzono bieżące utrzymanie infrastruktury oraz reagowano na awarie, uszkodzenia i zmieniające się warunki pogodowe.

Szczególną uwagę poświęcono zapewnieniu bezpieczeństwa na kąpieliskach. Ratownicy prowadzili stałą obserwację, podejmowali interwencje i działania profilaktyczne, a punkt dowodzenia przekazywał bieżące informacje i ostrzeżenia dla osób korzystających z plaż.

Pomimo trudnych warunków pogodowych, w tym silnych wiatrów i sztormów, realizowano zadania związane z utrzymaniem bezpieczeństwa, porządku i właściwego stanu technicznego infrastruktury, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie terenów i obiektów gminnych w okresie sezonu letniego.

Wykonane prace przed sezonem w poszczególnych miejscowościach:

Gąski

W ramach przygotowania obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej do sezonu letniego 2026 r. wykonano następujące prace:

Boisko piłkarskie:

- wykonano wyrównanie terenu oraz usunięto i wywieziono gruz, w tym pozostałości fundamentów betonowych,
- wykonano ogrodzenie boiska z trzech stron,
- przygotowano niezbędną dokumentację oraz wykonano montaż 3 lamp oświetleniowych,
- wykonano prace związane z instalacją elektryczną, w ramach, których zamontowano 2 szafki elektryczne – jedną przeniesiono w nowe miejsce, natomiast drugą zamontowano przy ogrodzeniu i przeznaczono na potrzeby ratowników,
- wykonano naprawę dachu oraz wykonano ocieplenie części budynku nad kotłownią.

Teren pod parking przy ul. Latarników:

- prowadzone są prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla planowanej budowy parkingu w rejonie latarni morskiej.

Tereny zielone i drogi:

- zamontowano tabliczki kierunkowe.

Sarbinowo

W ramach przygotowania miejscowości i infrastruktury gminnej do sezonu letniego 2026 r. w Sarbinowie wykonano następujące prace:

Plaża i promenada:

- wykonano odpiaszczenie promenady, polegające na usunięciu naniesionego piasku oraz uporządkowaniu nawierzchni w celu zapewnienia jej właściwego stanu technicznego i estetycznego,
- na promenadzie wykonano naprawę barierki, obejmującą spawanie uszkodzonych elementów oraz ich zabezpieczenie, a także przeprowadzono malowanie ławek w celu poprawy ich stanu technicznego i estetycznego.

Tereny rekreacyjne:

- przeprowadzono naprawę placu zabaw oraz naprawę jego ogrodzenia, w ramach której usunięto uszkodzenia elementów infrastruktury oraz wykonano niezbędne prace przy ogrodzeniu, przywracając właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania obiektu.

Tereny zielone i drogi:

- wyrównano teren przy witaczu, wykonano nasadzenia laurowiśni oraz ułożono trawę, poprawiając estetykę i zagospodarowanie terenu,
- przy ul. Wrzosowej wykonano niewielki skwer z wyeksponowaniem drzewa umieszczonego w donicy z cortenu. Teren wokół donicy zagospodarowano poprzez zastosowanie drobnego kamienia oraz elementów z piaskowca, tworząc estetyczną i uporządkowaną przestrzeń,
- przygotowano dokumentację dotyczącą zagospodarowania skweru na działkach nr 181/6 i 181/9. W ramach zadania przeprowadzono niezbędne uzgodnienia z Urzędem Morskim, dokonano zgłoszenia do Wojewody oraz przygotowano projekt zagospodarowania terenu,

- przy ul. Słonecznej dostawiono brakujące słupki zabezpieczające przed wjazdem pojazdów, uzupełniając istniejące zabezpieczenie i ograniczając możliwość nieuprawnionego wjazdu,
- przy ul. Nadmorskiej, w rejonie biblioteki, uzupełniono 4 brakujące słupki zabezpieczające, przywracając ciągłość istniejącego zabezpieczenia terenu przed wjazdem pojazdów,
- przy ul. Wczasowej ustawiono 3 elementy zabezpieczające typu „pocisk” na zakręcie, w celu poprawy bezpieczeństwa oraz ograniczenia możliwości nieprawidłowego wjazdu i postoju pojazdów,
- wykonano czyszczenie tablic informacyjnych, usuwając zabrudzenia i przywracając ich właściwą czytelność oraz estetyczny wygląd,
- wykonano odchwaszczanie chodników, usuwając chwasty i roślinność porastającą nawierzchnie oraz poprawiając estetykę i stan utrzymania ciągów pieszych,
- na terenie od ul. Leśnej do ośrodka Beskid (ścieżka rowerowa) zdemontowano stare, zużyte kosze na odpady oraz zamontowano duże betonowe kosze o pojemności 120 litrów, wyposażone w klapy ograniczające dostęp do odpadów dzikiej zwierzyny - 13 szt.

Cmentarz:

- na terenie cmentarza wykonano nowe ogrodzenie, zamontowano 5 nowych lamp oraz zamontowano nową bramę automatyczną ze zdalnym sterowaniem, co poprawiło stan techniczny, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo terenu cmentarza,
- wykonano nasadzenia iglaków na terenie cmentarza, uzupełniając istniejącą zieleni i poprawiając estetykę zagospodarowania terenu,
- wykonano dodatkową alejkę na terenie cmentarza, zapewniając lepszą komunikację oraz dostęp do poszczególnych części terenu.

Chłopy

W ramach przygotowania miejscowości i infrastruktury gminnej do sezonu letniego 2026 r. w Chłopach wykonano następujące prace:

Tereny zielone i drogi:

- wykonano naprawę zapadniętego odcinka chodnika w rejonie przystanku, przywracając właściwy stan nawierzchni oraz zapewniając bezpieczne korzystanie z ciągu pieszego,

- ustawiono znaki z nazwami ulic, uzupełniając istniejące oznakowanie i poprawiając czytelność oraz orientację w układzie komunikacyjnym miejscowości,
- przy ul. Portowej wykonano nowy postument pod kotwicę, przygotowując trwałą i estetyczną podstawę dla eksponowanego elementu małej architektury,
- przy ul. Bosmańskiej zamontowano 2 ławki, uzupełniając wyposażenie przestrzeni publicznej i poprawiając komfort jej użytkowania,
- na terenie od przepompowni do granicy z Sarbinowem (ścieżka rowerowa) zdemontowano stare, zużyte kosze na odpady oraz zamontowano duże betonowe kosze o pojemności 120 litrów, wyposażone w klapy ograniczające dostęp do odpadów dzikiej zwierzyny - 5 szt.

Mielenko

W ramach przygotowania miejscowości i infrastruktury gminnej do sezonu letniego 2026 r. w Mielenku wykonano następujące prace:

Tereny rekreacyjne:

- przy ul. Plażowej, na terenie placu zabaw, wykonano pogłębienie paleniska oraz podwyższono jego obrzeże przy użyciu kamienia, poprawiając jego funkcjonalność oraz bezpieczeństwo użytkowania,
- na terenie placu zabaw przy ul. Plażowej przygotowano teren oraz wykonano nasadzenia 300 szt. krzewów porzeczki alpejskiej (*Ribes alpinum*), tworząc nowe nasadzenia o charakterze ozdobnym i porządkując teren wokół placu zabaw,
- wykonano naprawę oraz malowanie altany znajdującej się przy placu zabaw, poprawiając jej stan techniczny i estetykę,
- w budynku świetlicy wykonano naprawę podbitki, przywracając jej właściwy stan techniczny i estetyczny,
- w świetlicy wiejskiej wykonano i zamontowano szafki oraz półki, poprawiając funkcjonalność i organizację przestrzeni użytkowej obiektu,
- na placu zabaw przy świetlicy wykonano naprawę uszkodzonych desek trybun oraz ich malowanie, zabezpieczając elementy drewniane przed dalszym zużyciem,
- przy ul. Akacyjowej, na wcześniej przygotowanym terenie, rozłożono trawę, wykonując nowe zagospodarowanie terenu zielenią i poprawiając jego estetykę,
- na placu zabaw przy świetlicy wykonano naprawę podestów oraz elementów urządzenia ślizgawki, przywracając ich właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania,

- na boisku przy świetlicy wykonano naprawę nawierzchni poprzez wykonanie natrysku gumowego, poprawiając stan techniczny nawierzchni oraz warunki korzystania z obiektu sportowego.

Mielno

W ramach przygotowania Mielna oraz infrastruktury gminnej do sezonu letniego 2026 r. wykonano następujące prace:

Cmentarz:

- usunięto awarię oświetlenia spowodowaną przebicciem na zasilaniu, przywracając prawidłowe funkcjonowanie instalacji oświetleniowej,
- przy kapliczce skuto istniejące, zużyte płytki oraz wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej pochodzącej z odzysku, poprawiając stan techniczny i estetykę tego miejsca,
- wykonano malowanie kaplicy wewnątrz i na zewnątrz, odświeżając jej wygląd oraz poprawiając stan estetyczny obiektu.

Tereny zielone i drogi:

- przy głównym wejściu na plażę od strony ul. Kościuszki wykonano czyszczenie pod ciśnieniem oraz olejowanie drewnianych balustrad i podestów. W ramach prac dokonano również dokręcenia elementów mocujących, uzupełniono brakujące nakrętki oraz sprawdzono i zabezpieczono połączenia śrubowe, poprawiając stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania infrastruktury,
- w związku z wycinką drzew przy ul. Wakacyjnej, na terenie przeznaczonym pod przedszkole, przygotowano do sprzedaży 346 szt. drewna pozyskanego z wycinki,
- przy ul. Wojska Polskiego wykonano cięcia pielęgnacyjne 37 drzew – kasztanowców, w celu poprawy ich stanu oraz usunięcia gałęzi mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia,
- na parkingu przy ul. Parkowej zamontowano gumowe elementy najazdowe, poprawiając organizację i bezpieczeństwo korzystania z parkingu,
- w parku przy ul. Parkowej posadzono 5 nowych drzew, uzupełniając istniejącą zieleń i poprawiając estetykę terenu,
- pod kasztanami zamontowano blokadę zabezpieczającą, chroniąc teren wokół drzew przed nieuprawnionym wjazdem i parkowaniem pojazdów,
- 35 szt. koszy na odpady poddano piaskowaniu oraz malowaniu, przywracając im właściwy stan techniczny i estetyczny,

- wykonano czyszczenie drogi pomiędzy ul. Kościuszki a ul. 1-go Maja, usuwając zalegające zanieczyszczenia i poprawiając stan utrzymania ciągu komunikacyjnego,
- przy ul. Wojska Polskiego wykonano nasadzenia 90 szt. roślin typu „Elegant”, uzupełniając istniejącą zielen i poprawiając estetykę przestrzeni publicznej;
- przy ul. Piastów wykonano dosadzenie 125 szt. roślin typu „Elegant”, uzupełniając istniejące nasadzenia,
- pomiędzy ul. Północną a Urzędem Miejskim posadzono 30 szt. katalp, wprowadzając nowe nasadzenia drzew i poprawiając zagospodarowanie oraz estetykę ciągu pieszego,
- przy ul. Lechitów posadzono 4 szt. katalp, uzupełniając istniejącą zielen i poprawiając estetykę terenu.

Tereny rekreacyjne:

- przy ul. Parkowej zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej, rozszerzając ofertę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej;
- przy fontannie ustawiono tablicę sołecką, przeznaczoną do zamieszczania informacji dla mieszkańców.

Plaża i promenada

- na promenadzie od ulicy 1-go Maja do ul. Orła Białego, zdemontowano zużyte kosze na odpady oraz zamontowano nowe kosze o większej pojemności, poprawiając funkcjonalność i estetykę miejsca oraz zapewniając lepsze warunki do utrzymania czystości – 16 szt.

Unieście

W ramach przygotowania miejscowości i infrastruktury gminnej do sezonu letniego 2026 r. w Unieściu wykonano następujące prace:

Plaża i promenada:

- przy ul. Morskiej, przy wejściu na plażę, zdemontowano zużyte kosze na odpady oraz zamontowano nowe kosze o większej pojemności, poprawiając funkcjonalność i estetykę miejsca oraz zapewniając lepsze warunki do utrzymania czystości – 4 szt.,
- przy ul. Morskiej, w rejonie zjazdu dla osób z niepełnosprawnych, wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej, poprawiając stan techniczny i dostępność ciągu komunikacyjnego.

Tereny zielone i drogi:

- przewieziono 46 donic z ul. Morskiej na ul. Marzanny, a następnie wykonano w nich nasadzenia roślin, poprawiając estetykę i zagospodarowanie przestrzeni publicznej,

- przy ul. Morskiej ustawiono 32 donice oraz wykonano ich obsadzenie roślinnością, poprawiając estetykę i zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
- wykonano mycie zadaszenia nad zjazdem dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. Morskiej, przywracając jego estetyczny wygląd,
- przy wejściu na plażę wykonano czyszczenie oraz malowanie murka oporowego, poprawiając jego stan techniczny i estetykę.

Tereny rekreacyjne:

- wykonano naprawę urządzeń na placach zabaw przy ul. Marzanny, ul. Księżycowej oraz ul. Róży Wiatrów, przywracając ich właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania,
- zamontowano nowe ławki oraz kosze na odpady, uzupełniając wyposażenie przestrzeni publicznej,
- przy ul. Morskiej usunięto zużyte ławki oraz zamontowano 5 nowych ławek, poprawiając estetykę i komfort użytkowania terenu.

Tereny zielone i drogi:

- na terenie od kanału do ośrodka ADA (ścieżka rowerowa) zdemontowano stare, zużyte kosze na odpady oraz zamontowano duże betonowe kosze o pojemności 120 litrów, wyposażone w klapy ograniczające dostęp do odpadów dzikiej zwierzyny - 22 szt.

Z-ca DYREKTORA

mgr Aldona Prusinowska

**MIELEŃSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI**
ul. Słoneczna 9, tel. 34/3189-720, 3189-362
76-032 M I E L Ń O
REGON 540688751

